

Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 18/08/2011 21:27

sintomi:

parte al primo colpo ma non va su di giri, o almeno va quando gli comoda a lei...va poco e piano singhiozzando.

carburatore sembra ok, getti ok, candela ok.....dopo qualche giorni di smontamenti vari ho provato a togliere la marmitta, sembra che vada bene cos

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 19/08/2011 08:37

Eila!!!! Potrebbe benissimo essere la marmitta, ma se

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 19/08/2011 09:08

il pensierino al 177 lo sto facendo :)
per questo pensavo che

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Brizio - 19/08/2011 15:35

Prova anche a togliere la marmitta e vedere se va su di giri bene. Se si allora e' la marmitta.

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 19/08/2011 19:16

Se fossi in te prenderei una padella tanto costano poco... poi piu' avanti se ti prepari il 177 con tutti i lavori allora una bella espansione ci sta!!

Oppure anche le polidelle & c. che dici te!! Anche la SIP Road dicono vada molto bene, adesso non e' disponibile alla sip purtroppo, in caso ti interessi vedo a che prezzo posso fartela a vere rispetto il loro...

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 23/08/2011 10:44

alla fine ho preso un Sito Plus, il rumore non

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 23/08/2011 17:40

Che strano mai avuto problemi, ma forse la plus e' un po diversa?? boh...
Potevi prendere una sito normale noo!?!? :P :P :P

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 23/08/2011 17:46

credo che il sistema sia lo stesso :(

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 23/08/2011 17:49

Si e' cosi infatti ma non ha mai dato rogne non vorrei che ci fosse qualche piccola differenza, o qualche difetto... ma nemmeno a girarlo intorno si riesce a imbroggiare bene?

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 23/08/2011 17:52

io, per non sapere ne leggere ne scrivere....ho preso una vite pi

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 23/08/2011 18:05

Hai fatto boneee!!! :laugh:

=====
Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 24/08/2011 09:21

marmitta montata.....fa un casino allucinante, mi dovr

=====
Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 24/08/2011 10:06

Purtroppo

=====
Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 24/08/2011 11:12

si ma male....me lo aspettavo comunque, i getti sono sicuramente sbagliati.

=====
Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 25/08/2011 09:16

Non l'ho mai provata la plus, ma non credo che abbia bisogno di essere ricarburata passando dalla normale alla plus, metti 2 punti in piu di max?? boh.. ma lostesso deve andare la vespa senza problemi molto evidenti.

=====
Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 25/08/2011 11:13

infatti....evidentemente la marmitta non centrava niente, adesso mi fa lo stesso problema.....stamattina non sono neanche riuscito a partire, il bello

=====
Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da monaldo - 25/08/2011 13:56

allora, escludendo la marmitta, restano due possibilit

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 13/09/2011 17:22

data la disperazione degli ultimi giorni...anche se devo dire meglio settimane, visto il tempo che la vespa

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 16/09/2011 18:02

Cosa ti ha chiesto?

Ma cosa vuoi cambiare, tipo cuscinetti, paraoli, guarnizioni poi gia' che ci seti anche frizione nuova ecc??

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 16/09/2011 18:56

una volta aperto io direi di cambiare il cambiabile :)
tutti i "consumabili", magari il pignone a 22 denti....cosa mi consigli tu?
il meccanico mi ha chiesto tra manodopera e pezzi 500/600 euri

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Pozzy - 17/09/2011 12:47

Tra cuscinetti, guarnizioni, paraoli, or, kit spingidisco, frizione completa nuova 22 denti, crocera, siamo sui 100 euro o un po di piu' cosi a memoria, poi sarebbe da fare i conti per bene.
E' da controllare poi il gioco dell'abero, tenuta valvola e poi come succede su sti lavori ci possono essere sempre altre sorpresine..... :laugh:

Se hai qualche amico giu' per TV che ti fa il lavoro sarebbe meglio pero!!!

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da tarrox - 19/09/2011 19:00

Concordo, se l'albero

=====

Re: Vespa va a singhiozzi....probabilmente la marmitta

Inviato da Piove - 20/09/2011 09:54

a me piacerebbe farlo da solo coadiuvato da uno che sa dove sbattere la testa ma non conosco nessuno :(

=====